

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --
 زمان آزمون: تستی: ۷۰ تشریحی: -- دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ○

نام درس: مدیریت کیفیت و بهبود وری

رشته تحصیلی/ گذار: مهندسی صنایع (۱۲۱۸۱۰۳) - مهندسی مدیریت اجرایی (۱۲۱۸۱۱۳)

Kendall سوی سوال: یک (۱)	استفاده از: --	معنی: --	مجاز است: --
--------------------------	----------------	----------	--------------

پیامبر اعظم^(ص): روزه سپر آتش جهنم است.



۱. "هر چند وقت یکبار محصول خراب می شود؟" کدام بعد کیفیت را بیان می کند؟
- الف. قابلیت دوام
 - ب. قابلیت اطمینان
 - ج. قابلیت تعمیرپذیری
 - د. کیفیت درک شده
۲. کدامیک از موارد زیر جزو فلسفه‌ی دمینگ نیست؟
- الف. انتخاب تامین‌کننده صرفاً بر اساس قیمت
 - ب. حذف شعارها
 - ج. بهبود مستمر سیستم
 - د. درک هدف بازارسی
۳. کدامیک از عناوین زیر جزو مثلث ژوران نیست؟
- الف. طرح‌ریزی کیفیت
 - ب. کنترل کیفیت
 - ج. بهبود کیفیت
 - د. شکاف مربوط به درک نیازهای مشتری چه نام دارد؟
۴. شکاف مربوط به درک نیازهای مشتری چه نام دارد؟
- الف. شکاف تشخیص
 - ب. شکاف کنترل
 - ج. شکاف عملیات‌ها
۵. راه حل طرح‌ریزی کیفیت برای پوشاندن شکاف طراحی چیست؟
- الف. توسعه‌ی فرایند
 - ب. توسعه‌ی محصول
 - ج. تعیین مشتریان
 - د. توسعه‌ی کنترل‌ها
۶. "تمامی فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که برای برنامه‌ریزی برای کیفیت و برآورده کردن اهداف کیفیت در یک سازمان لازم است" تعریف کدامیک از موارد زیر است؟
- الف. تضمین کیفیت
 - ب. مدیریت کیفیت
 - ج. کنترل کیفیت
 - د. ایزو
۷. "افزایش کارایی و اثربخشی فرایندها و همچنین افزایش سطح برآورده کردن نیازمندی‌های کیفیت در محصول" تعریف کدامیک از موارد زیر است؟
- الف. فلسفه‌ی کیفیت
 - ب. برنامه‌ریزی کیفیت
 - ج. کنترل کیفیت
 - د. بهبود کیفیت
۸. کدامیک از جمله‌های زیر در تعریف آقای هیل از TQM وجود ندارد؟
- الف. فلسفه، نظم و ترتیب تجاری از مدیریت است
 - ب. برنامه‌ریزی و بهبود را در کل سازمان پیگیری می‌کند
 - ج. تعهد مدیریت، بهبود مستمر و مشارکت کارکنان سه رکن اساسی در TQM است
 - د. توجه به حاشیه‌ی سود، افزایش سرمایه‌گذاری و تعداد تولید سه اصل واقعی در TQM است

استان: --
تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --
زمان آزمون: تستی: ۷۰ تشریحی: -- دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ○

نام درس: مدیریت کیفیت و بهره وری

رشته تحصیلی/ گذ درس: مهندسی صنایع (۱۲۱۸۱۰۳) - مهندسی مدیریت اجرایی (۱۲۱۸۱۱۳)

Kend سوی سوال: یک (۱) استفاده از: -- منع: -- مجاز است.

۹. از سوی سازمان بینالمللی استاندارد، انتشار یک استاندارد به عنوان استاندارد بینالمللی نیازمند تصویب و رای مثبت چه درصدی از هیات‌های عضو می‌باشد؟

د. ۵۰ تا ۶۰ درصد

ج. ۶۶ تا ۷۵ درصد

ب. ۹۰ درصد و بیشتر

۱۰. موضوع استاندارد ISO ۹۰۰۴:۲۰۰۰ چیست؟

الف. سیستم مدیریت کیفیت- راهنمایی برای انتخاب مشاوران سیستم

ب. سیستم مدیریت کیفیت- مفاهیم و مبانی

ج. سیستم مدیریت کیفیت- راهنمایی برای بهبود عملکرد

د. سیستم مدیریت کیفیت- الزامات

۱۱. برای کدام طبقه از استانداردها می‌توان گواهینامه اخذ نمود؟

د. برای هر سه طبقه

ج. طبقه‌ی C

ب. طبقه‌ی B

الف. طبقه‌ی A

۱۲. تعیین و برقرار کردن خط مشی کیفیت جزو کدام بند ایزو ۹۰۰۱ است؟

ب. اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود

الف. سیستم مدیریت کیفیت

د. پدیدآوری محصول

ج. مسئولیت مدیریت

۱۳. کدامیک از موارد زیر در مورد مدل تعالی سازمانی EFQM صحیح است؟

الف. دارای ۹ معیار اصلی و ۳۲ معیار فرعی است

ب. دارای ۳۲ معیار فرعی و مجموع ۹۰۰ امتیاز است

ج. دارای ۹ معیار اصلی و مجموع ۱۰۰۰ امتیاز است

د. الف و ج صحیح است.

۱۴. مدل سرآمدی EFQM از ۹ معیار اصلی تشکیل شده است که ۵ معیار اول تحت عنوان و چهار معیار دوم تحت

عنوان سازماندهی شده است.

ب. نتایج - توانمند سازها

الف. توانمند سازها- نتایج

د. توانمند سازها - اهداف

ج. اهداف - نتایج

۱۵. RADAR چیست؟

الف. روشهای برای امتیازدهی به سازمان‌های مختلف صرفنظر از اهداف، محصولات و خدمات آن‌ها

ب. یک روش مدیریتی است

ج. مدلی برای مدیریت کیفیت فراگیر است

د. مدلی عمومی برای اندازه‌گیری عملکرد سازمان‌ها است



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --
 زمان آزمون: تستی: ۷۰ تشریحی: -- دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ○

نام درس: مدیریت کیفیت و بهره وری

رشته تحصیلی/ گذاری درس: مهندسی صنایع (۱۲۱۸۱۰۳) - مهندسی مدیریت اجرایی (۱۲۱۸۱۱۳)



Kendall's coefficient of agreement (K)	معنی: --	استفاده از: --	مجاز است: --
16.	الف. حداقل ۱۰۰ ب. حداقل ۲۰۰ ج. حداقل ۳۰۰ د. حداقل ۴۰۰	ا. حداقل امتیاز لازم برای صدور گواهی اشتهرار در سرآمدی کدام است؟	--
17.	الف. سرمایه‌گذاری اوایله‌ی نسبتاً زیادی در منابع انسانی ب. صرف پول زیادی ج. سرمایه‌گذاری کمی در منابع انسانی دارد د. الف و ب صحیح است.	QFD در فعالیت‌های طراحی محصولات جدید نیاز به دارد.	--
18.	الف. هر چه بیشتر برآورده شوند رضایت مشتری به طور نمایی افزایش می‌یابد و هر چه کمتر برآورده شوند موجب نارضایتی مشتری نمی‌شود. ب. برآورده نشدن شان مشتریان را ناراضی نمی‌کند. ج. هر چه بیشتر برآورده شوند موجب رضایت بیشتر مشتری می‌شود و هر چه کمتر برآورده شوند موجب نارضایتی بیشتر مشتری می‌شود. د. عدم برآورده کردن آنها موجب نارضایتی مشتری شده ولی برآوردن آنها موجب رضایت مشتری نمی‌شود.	بر اساس مدل کانو، برآوردن نیازهای عملکردی مشتریان بر رضایت آنها چه تاثیری دارد؟	--
19.	الف. سقف خانه ب. دیوارهای خارجی خانه ج. دیوارهای داخلی خانه د. طبقه‌ی دوم خانه	ارتباط بین تعاریف فنی کدام قسمت از خانه‌ی کیفیت را تشکیل می‌دهد؟	--
20.	الف. نیازمندی‌های طراحی ب. عملیات کلیدی فرایند ج. نیازمندی‌های تولید د. در دیدگاه چهار مرحله‌ای، خروجی خانه‌ی چهارم کیفیت چیست؟	در دیدگاه چهار مرحله‌ای، خروجی خانه‌ی چهارم کیفیت چیست؟	--
21.	الف. روشهای سیستمی است ب. جایگزینی است برای کلیه ابزارهای بهبود ج. ابزاری است برای تعريف و اجرای اقدامات لازم برای حذف و یا کاهش میزان وقوع حالات بالقوه خرابی د. برای شناسایی و اولویت‌بندی حالات بالقوه خرابی به کار می‌آید	کدامیک از موارد زیر در مورد آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن صحیح نیست؟	--
22.	الف. شناسایی حالاتی که ممکن است در عمل رخ ندهند ولی امکان بروز آنها وجود دارد. ب. تمرکز این ابزار بر بالابردن ضریب امنیت و در نهایت رضایت مشتری است. ج. ابزاری است برای شناسایی، تشخیص و رفع عیوب. د. هر سه مورد صحیح است.	FMEA چیست؟	--

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --
 زمان آزمون: تستی: ۷۰ تشریحی: -- دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ○

نام درس: مدیریت کیفیت و بهره وری

رشته تحصیلی/ گذار: مهندسی صنایع (۱۲۱۸۱۰۳) - مهندسی مدیریت اجرایی (۱۲۱۸۱۱۳)



مجاز است. منع: --

استفاده از: --

۷۳ سوئی سوال: یک (۱)

۲۳. کدامیک از موارد زیر جزء انواع *FMEA* نیست؟الف. *FMEA* سیستم ب. *FMEA* تعمیرات۲۴. *RPN* عبارت است از

الف. ضرب رتبه‌های شدت، وقوع و تشخیص

ب. مجموع رتبه‌های شدت، وقوع و تشخیص

ج. ریشه‌ی مجموع مجازورات رتبه‌های شدت، وقوع و تشخیص

د. مجموع مجازورات رتبه‌های شدت، وقوع و تشخیص

۲۵. کدام مورد زیر جزو انواع الگوبرداری نیست؟

الف. الگوبرداری داخلی ب. الگوبرداری خارجی ج. الگوبرداری رقابتی

۲۶. عاملی که موجب افزایش قدرت و اثر الگوبرداری می‌شود چیست؟

الف. استفاده‌ی درست از الگوبرداری

ب. همسویی الگوبرداری با استراتژی‌های سازمان

د. استفاده از الگوبرداری به عنوان تنها ابزار بهبود

ج. الف و ب صحیح است.

۲۷. در کدامیک از انواع الگوبرداری جمع‌آوری اطلاعات مشکل است؟

الف. الگوبرداری فرایندی

ج. الگوبرداری داخلی

د. جمع‌آوری اطلاعات در کلیه‌ی الگوبردارها مشکل است

۲۸. کدام مورد جزء منابع اصلی جمع‌آوری اطلاعات برای تیم‌های پروژه‌ی الگوبرداری نیست؟

الف. تحقیقات کتابخانه‌ای ب. تبادل مستقیم

د. بازدید از محل

ج. تحلیل داده‌ها

۲۹. حرف اول تجزیه و تحلیل *SWOT* نشانگر چیست؟

الف. ضعف‌ها

ب. قوت‌ها

ج. فرصت‌ها

د. تهدیدها

۳۰. برداشت غربی‌ها از کارکردهای شغلی شامل کدامیک از موارد زیر نمی‌شود؟

الف. نوآوری

ب. کایزن

ج. نگهداری

د. شامل همه‌ی موارد می‌شود

۳۱. اتلافی که به دلیل عدم تعادل در خط، کمبود قطعات و یا از کارافتادن دستگاه رخ می‌دهد چه نوع اتلافی است؟

الف. اتلاف ناشی از فرایندهای ناقص

ب. اتلاف ناشی از لزوم تعمیر و یا بازسازی محصول

ج. اتلاف ناشی از نقل و انتقال

د. اتلاف ناشی از انتظار

۳۲. کدام یک از موارد زیر با ارزش است؟

الف. مودا

ب. موری

ج. مورا

د. هر سه قادر ارزش هستند

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --

نام درس: مدیریت کیفیت و بهره وری

زمان آزمون: تستی: ۷۰ تشریحی: -- دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ندارد

رشته تحصیلی / گذرنامه: مهندسی صنایع (۱۲۱۸۱۰۳) - مهندسی مدیریت اجرایی (۱۲۱۸۱۱۳)

مجاز استد. منع: --

استفاده از: --

۷۳ سوی سوال: یک (۱)

۳۳. داده‌های حاصل از اندازه‌گیری ابزار اندازه‌گیری دارای پراکندگی کمی بوده ولی میانگین داده‌ها از نقطه‌ی هدف دورتر است در نتیجه

ب. ابزار صحت دارد ولی دقیق ندارد

الف. ابزار دقیق دارد ولی صحت ندارد

د. ابزار هم دقیق و هم صحت دارد

ج. ابزار نه دقیق و نه صحت دارد

..... ۳۴. تمایل عبارت است از

الف. تفاوت بین میانگین اندازه‌گیری‌های انجام شده با مقدار واقعی

ب. انحرافات ذاتی ابزار اندازه‌گیری است

ج. شاخصی برای اندازه‌گیری صحت است

د. الف و ج صحیح است.

..... ۳۵. تکثیرپذیری

الف. نشان دهنده میزان ثبات ابزار اندازه‌گیری است

ب. میزان تفاوتی است که در ارزش تمایل در طول محدوده عملیاتی ابزار دقیق رخ می‌دهد

ج. انحراف از میانگین اندازه‌ها می‌باشد که ناشی از عواملی غیر از انحرافات ذاتی ابزار اندازه‌گیری است

د. انحرافات ذاتی ابزار اندازه‌گیری است

..... ۳۶. رابطه‌ی تکثیرپذیری کدام است؟

$$\sigma_{Reproducibility} = \sigma_o + \sigma_{op}$$

$$\sigma_{Reproducibility} = \sigma_o + \sigma_{op} + \sigma_p$$

$$\sigma_{Reproducibility} = \sigma_o + \sigma_{op} + \sigma_{component}$$

$$\sigma_{Reproducibility} = \sigma_o + \sigma_{op} - \sigma_{R&R}$$

..... ۳۷. در شش سیگما DAMIC به چه معنی است؟

الف. تحلیل، آنالیز، اندازه‌گیری، تعريف، کنترل

ج. تحلیل، آنالیز، اندازه‌گیری، بهبود، کنترل

..... ۳۸. CTQ چیست؟

الف. صدای مشتری

ب. مشخصه‌های مهم از دید کارشناسان کیفیت

د. مشخصه‌های بحرانی کیفیت

ج. سطوح فعلی فرایند برای نیازمندی‌های مدیریت



استان: --
تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --
زمان آزمون: تستی: ۷۰ تشریحی: -- دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ندارد

نام درس: مدیریت کیفیت و بهره وری

رشته تحصیلی/ گذار: مهندسی صنایع (۱۲۱۸۱۰۳) - مهندسی مدیریت اجرایی (۱۲۱۸۱۱۳)

Kend سوی سوال: یک (۱)
 استفاده از: -- منع: -- مجاز است: --

..... ۳۹. پوکایوکه یعنی

ب. جلوگیری از رخداد عیب

الف. خطاناپذیر ساختن

د. همهی موارد

ج. احتمال رخداد عیب را از بین بردن

۴. کدامیک از موارد زیر منجر به بهبود بهرهوری می شود؟

$$\frac{O \uparrow}{I \uparrow\uparrow}$$

$$\frac{O \downarrow}{I \uparrow}$$

$$\frac{O \rightarrow}{I \downarrow}$$

$$\frac{O \downarrow\downarrow}{I \downarrow}$$



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --

نام درس: مدیریت کیفیت و بهره وری

زمان آزمون: تستی: ۷۰ تشریحی: -- دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ○

رشته تحصیلی / گذ درس: مهندسی صنایع (۱۲۱۸۱۰۳) - مهندسی مدیریت اجرایی (۱۲۱۸۱۱۳)

ردیف سوال: یک (۱)

سلامتی و تعیل در فرج آقا امام زمان (عج) صلوات



شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	الف	عادی
3	د	عادی
4	د	عادی
5	ب	عادی
6	ب	عادی
7	د	عادی
8	د	عادی
9	الف	عادی
10	ج	عادی
11	الف	عادی
12	ج	عادی
13	د	عادی
14	الف	عادی
15	الف	عادی
16	ج	عادی
17	د	عادی
18	ج	عادی
19	الف	عادی
20	د	عادی
21	ب	عادی
22	د	عادی
23	ب	عادی
24	الف	عادی
25	ب	عادی
26	ج	عادی
27	ب	عادی
28	ج	عادی
29	ب	عادی
30	ب	عادی
31	د	عادی
32	ج	عادی
33	الف	عادی
34	د	عادی
35	ج	عادی
36	الف	عادی
37	ب	عادی
38	د	عادی
39	د	عادی
40	ب	عادی